



N° du bâtiment : 126

Localisation : La Treberdiere - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
196m²☒ Possibilité d'accès aux réseaux☒ Desserte par accès et voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m☒ Espace de stationnement☒ Proximité de la défense incendie

Remarque :



PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 127

Localisation : La Treberdiere - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
246m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☒ Proximité de la défense
incendie

Remarque :



PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 128

Localisation : La Treberdiere- COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
143m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☒ Proximité de la défense
incendieRemarque :
Garage



PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 129

Localisation : Le Bas Bourg - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
90m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☒ Proximité de la défense
incendieRemarque :
Batiment en parpaings


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 130

Localisation : Le Tertre - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
140m²☒ Possibilité d'accès aux réseaux☒ Desserte par accès et voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m☒ Espace de stationnement☒ Proximité de la défense incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 131

Localisation : Le Tertre - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
164m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☒ Proximité de la défense
incendie

Remarque :



PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 132

Localisation : Le Tertre - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
91m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☒ Proximité de la défense
incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 133

Localisation : Le Terton - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
372m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☒ Proximité de la défense
incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 134

Localisation : Le Pommier - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
273m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☒ Proximité de la défense
incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 135

Localisation : La Bechellerie - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
380m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☒ Proximité de la défense
incendie

Remarque :



PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 136

Localisation : Les Jauneaux - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
89m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☒ Proximité de la défense
incendieRemarque :
Garage en bois

PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 137

Localisation : Mortruis - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
199m²☒ Possibilité d'accès aux réseaux☒ Desserte par accès et voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m☒ Espace de stationnement☒ Proximité de la défense incendie

Remarque :



PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 138

Localisation : Mortruis - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
603m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☒ Proximité de la défense
incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 139

Localisation : Montruis - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
199m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☒ Proximité de la défense
incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 140

Localisation : La Treberdiere - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
305m²☒ Possibilité d'accès aux réseaux☒ Desserte par accès et voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m☒ Espace de stationnement☒ Proximité de la défense incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 141


Localisation : La Treberdiere - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
364m²☒ Possibilité d'accès aux réseaux☒ Desserte par accès et voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m☒ Espace de stationnement☒ Proximité de la défense incendie

Remarque :



PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 142


Localisation : La Treberdiere - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
98m²☒ Possibilité d'accès aux réseaux☒ Desserte par accès et voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m☒ Espace de stationnement☒ Proximité de la défense incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 143

Localisation : Mortruis - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
78m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☒ Proximité de la défense
incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 144

Localisation : Moulin de l'Ormois - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
415m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☐ Proximité de la défense
incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 145

Localisation : La Diotiere - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
303m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☒ Proximité de la défense
incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 146

Localisation : La Diotiere - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
568m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☒ Proximité de la défense
incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 147

Localisation : Souville - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
932m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☒ Proximité de la défense
incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 148

Localisation : Souville - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
624m²☒ Possibilité d'accès aux réseaux☒ Desserte par accès et voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m☒ Espace de stationnement☒ Proximité de la défense incendie

Remarque :

PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 149

Localisation : Mortruis - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
178m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☒ Proximité de la défense
incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 150

Localisation : Mortruis - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
255m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☒ Proximité de la défense
incendie

Remarque :



PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 151

Localisation : La Baudiere - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

☒ Intérêt patrimonial☒ Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)☒ Emprise du bâtiment
supérieure à 50m² :
148m²☒ Possibilité d'accès
aux réseaux☒ Desserte par accès et
voie sécurisés☒ Distance d'un bâtiment
agricole supérieure à
100m☒ Espace de
stationnement☐ Proximité de la défense
incendie

Remarque :

PHOTOS DU BATIMENT

