


N° du bâtiment : 106

Localisation : Courpotin - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
449m²

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés


Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :



PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 107

Localisation : Courpotin - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² : **680m²**

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés


Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 108

Localisation : Coullery - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
325m²

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :



PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 109

Localisation : Coullery - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
98m²

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :



PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 110

Localisation : Coullery - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
136m²

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés


Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :



PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 111


Localisation : Les Grandes Haies - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



<input checked="" type="checkbox"/> Intérêt patrimonial	<input checked="" type="checkbox"/> Etat du bâtiment (existence de mur porteur)	<input checked="" type="checkbox"/> Emprise du bâtiment supérieure à 50m ² : 65m²
<input checked="" type="checkbox"/> Possibilité d'accès aux réseaux	<input checked="" type="checkbox"/> Desserte par accès et voie sécurisés	<input checked="" type="checkbox"/> Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m
<input checked="" type="checkbox"/> Espace de stationnement	<input checked="" type="checkbox"/> Proximité de la défense incendie	Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 112

Localisation : Les Grandes Haies - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment (existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² : **677m²**

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 113


Localisation : Les Grandes Haies - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



<input checked="" type="checkbox"/> Intérêt patrimonial	<input checked="" type="checkbox"/> Etat du bâtiment (existence de mur porteur)	<input checked="" type="checkbox"/> Emprise du bâtiment supérieure à 50m ² : 167m²
<input checked="" type="checkbox"/> Possibilité d'accès aux réseaux	<input checked="" type="checkbox"/> Desserte par accès et voie sécurisés	<input checked="" type="checkbox"/> Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m
<input checked="" type="checkbox"/> Espace de stationnement	<input checked="" type="checkbox"/> Proximité de la défense incendie	Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 114

Localisation : Les Grandes Haies - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
191m²

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés


Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 115

Localisation : Les Grandes Haies - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



<input checked="" type="checkbox"/> Intérêt patrimonial	<input checked="" type="checkbox"/> Etat du bâtiment (existence de mur porteur)	<input checked="" type="checkbox"/> Emprise du bâtiment supérieure à 50m ² : 152m²
<input checked="" type="checkbox"/> Possibilité d'accès aux réseaux	<input checked="" type="checkbox"/> Desserte par accès et voie sécurisés	<input checked="" type="checkbox"/> Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m
<input checked="" type="checkbox"/> Espace de stationnement	<input checked="" type="checkbox"/> Proximité de la défense incendie	Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 116

Localisation : Les Grandes Haies - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² : **778m²**

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :



PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 117

Localisation : Les Grandes Haies - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment (existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² : **306m²**

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 118

Localisation : Les Grandes Haies - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
526m²

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :
Ancienne étable


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 119

Localisation : Le Mesnil - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
443m²

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 120

Localisation : Le Mesnil - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment (existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² : **617m²**

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés



Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :



PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 121

Localisation : Le Mesnil - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
168m²

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :



PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 122

Localisation : Le Mesnil - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
104m²

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :

PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 123

Localisation : La Dannerie - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES

 Intérêt patrimonial Etat du bâtiment
(existence de mur porteur) Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
137m² Possibilité d'accès aux réseaux Desserte par accès et voie sécurisés Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m Espace de stationnement Proximité de la défense incendie

Remarque :



PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 124

Localisation : La Dannerie - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
301m²

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :


PHOTOS DU BATIMENT



N° du bâtiment : 125

Localisation : La Detourbe - COULONGES SUR SARTHE

CRITERES



Intérêt patrimonial

Etat du bâtiment
(existence de mur porteur)

Emprise du bâtiment supérieure à 50m² :
306m²

Possibilité d'accès aux réseaux

Desserte par accès et voie sécurisés

Distance d'un bâtiment agricole supérieure à 100m

Espace de stationnement

Proximité de la défense incendie

Remarque :

PHOTOS DU BATIMENT

